


# ' 18 BANTAM MGL RIGHT

本体価格(税別):39,000円

Product Code 03853



※白抜き番号はベアリングを示します。

※ **80** ベアリング **79** スプールのクラッチピン **82** ローラークラッチはお客様ご自身の交換はできません。交換はアフターサービスに出していただくようお願いいたします。

調整座金類に關しましては、必ずしも分解图中的の表と一致しない場合がございますので、ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)