


# ' 18 BANTAM MGL HG RIGHT

本体価格(税別):39,000円

Product Code: 03857



※白スキ番号はベアリングを示します。

※ 10 ベアリング 11 スプールクラッチピン 19 ローラークラッチはお客様ご自身の交換はできません。  
交換はアフターサービスに出していただくようお願いいたします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表裏と一致しない場合がございますので、ご了承ください。  
(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)