


' 18 BANTAM MGL HG LEFT

本体価格(税別):39,000円

Product Code: 03858



※白ヌキ番号はベアリングを示します。

※ 40 ベアリング 78 スプールクラッチピン 32 ローラークラッチはお客様自身での交換はできません。交換はアフターサービスに出していただくようお願いいたします。

調整座全額に関しましては、必ずしも分解图中的表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。
(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)