


' 18 BANTAM MGL XG LEFT

本体価格(税別):39,000円

Product Code: 03860



※白ヌキ番号はベアリングを示します。

※ 60 ベアリング 79 スプールクラッチピン 82 ローラークラッチはお客様ご自身の交換はできません。交換はアフターサービスに出していただくをお願いします。

調整座全類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。
(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)