


' 18 BANTAM MGL LEFT

本体価格(税別):39,000円

Product Code: 03854



※白ヌキ番号はベアリングを示します。

※ **80** ベアリング **79** スプールクラッチピン **82** ローラークラッチはお客様ご自身の交換はできません。
交換はアフターサービスに出していただくようお願いいたします。

調整座全額に関しましては、必ずしも分解图中的の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。
(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)