


' 18 BANTAM MGL PG RIGHT

本体価格(税別):39,000円

Product Code : 03855



※白スキ番号はベアリングを示します。

※ 80 ベアリング 79 スプールクラッチピン 82 ローラークラッチはお客様自身での交換はできません。交換はアフターサービスに出していただくようお願いいたします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解图中的の表と一致しない場合がございますので、ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)