


18 BANTAM MGL XG RIGHT

本体価格(税別):39,000円

Product Code: 03859



※白抜き番号はベアリングを示します。

※ 80 ベアリング 79 スプールクラッチピン 32 ローラークラッチはお客様ご自身の交換はできません。交換はアフターサービスに出していただくようお願いいたします。

調整座金類にしましては、必ずしも分解図中の表説と一致しない場合がございますので、ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)